

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الموضوع :

شرح كامل لملف الكونتاكطور

اعداد :

مهندس : منتصر عبدالله الطاهر

الملف الكامل للكونتاكتور (مفتاح التلامس) المغناطيسي : Contactor

معظم تطبيقات المحركات الكهربائية تتطلب استخدام أجهزة التحكم عن بعد لتشغيل (بدء) وإيقاف المحرك.

الكونتاكتورات شائعة الاستخدام للقيام بهذه الوظيفة .

تستخدم الكونتاكتورات أيضا للتحكم في توزيع القدرة في دوائر الإنارة والتدفئة.

ظرية (مبدأ) عمل الكونتاكتور المغناطيسي :

يبني عمل الكونتاكتور المغناطيسي على الاستفادة التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي .

يمكن صنع مغناطيس كهربائي بسيط بلف سلك حول قلب من الحديد المطاوع لعمل ملف .

عند توصيل الملف بجهد مستمر DC يتحول القلب الحديدي الى مغناطيس .

عند ازالة الجهد من على الملف يعود الحديد الى الحالة العادية .

التركيب الداخلى للكونتاكتور :

الشكل التالى يوضح التركيب الداخلى الاساسى للكونتاكتور .

يوجد دائرتان تتشاركان فى عمل الكونتاكتور .

دائرة التحكم ودائرة القدرة .

دائرة التحكم تتصل بملف المغناطيس الكهربائى .

ودائرة القدرة تتصل بالتلامسات الثابتة .

وعمل المغناطيس الكهربائى هنا مشابه لما تم وصفه للسلك الملفوف حول القلب الحديدى السابق .

عند توصيل التغذية الى الملف من دائرة التحكم يتولد مجال مغناطيسى داخل الجزء الثابت من القلب الحديدى فيجذب الجزء المتحرك اليه والذى بدوره يعمل على توصيل التلامسات فى دائرة القدرة .

نتيجة التوصيل يمر التيار فى دائرة القدرة من خط التغذية الى الحمل .

عندما ينقطع التيار عن دائرة التحكم يتلاشى المجال المغناطيسى وتفتح التلامسات المتحركة تحت تأثير ضغط (انفراد) الياي (الزنبرك) .

طريقة تمثيل (رسم) الكونتاكتور والريلاي فى الدوائر الكهربائية :

تعريف : الحالة العادية *Normal*:

• اتفق على ان تسمى حالة الكونتاكتور (او الريلاى) وهو غير منشط de-energized او (off) اى لا يوجد على ملفه اى جهد تغذية بالحالة العادية .

اى فى الحالة العادية يكون :

• الملف غير منشط

• التلامس المفتوح (الغير موصل) يسمى تلامس مفتوح عاديا واختصارا NO ورمزه كما فى الشكل .

• التلامس المقفول (الموصل) يسمى تلامس مقفول عاديا واختصارا NC ورمزه كما فى الشكل.

• ترسم وتظهر المخططات او الرسومات الكهربائية فى الحالة العادية .

- كما ذكرنا فان الكونتاكطور (او الريلاى) يتكون من : ملف وتلامسات ويتم تمثيل كل منهم برموز معينة كما يلى :

اولا : رموز التلامسات :

تتحكم التلامسات فى مرور التيار من دائرة الى اخرى وللتلامس حالتين . الحالة المفتوحة وفيها يمنع مرور التيار . والحالة المقفولة وفيها يسمح بمرور التيار .

ثانيا : رموز الملف :

عادة ما يرمز للملف بدائرة داخلها حروف ورقم .

الحروف تمثل النوع مثل حرف M لكونتاكتور (بادىء) المحرك او CR لريلاى التحكم . يضاف الرقم الى الحروف للتفريق بين جهاز واخر .

التلامسات التى يتم التحكم فيها عن طريق ملف ما تسمى بنفس حروف وارقام الملف للتعرف على اى التلامسات يتم التحكم فيه باى ملف .

غالبا ما يتحكم الملف بعدة تلامسات وكل تلامس قد يكون NO او NC .

ملحوظة :

ما ينطبق على تلامسات الريلاى والكونتاكاتور ينطبق على تلامسات المفاتيح اليدوية والازرار الضاغطة والفرق يكون فى الرمز .

مثال تطبيقى بسيط :

دائرة تشغيل محرك بمفتاح يدوى وكونتاكاتور بملف وتلامسات مفتوحة :

• التلامسات M على التوالى مع المحرك فى دائرة القدرة ويتم التحكم فيها عن طريق ملف الكونتاكاتور M .

• عند غلق المفتاح يمر التيار خلال المفتاح الى ملف الكونتاكاتور M .

• يقوم ملف الكونتاكاتور M بغلق التلامسات M التى تعمل على توصيل التيار الى المحرك فيدور .

ريلاى الحماية من زيادة الحمل : الاوفرلود Overload

• يستخدم الاوفرلود لحماية المحركات من الحرارة الزائدة .

• عندما يزداد التيار المسحوب ولمدة زمنية محددة سلفا يفتح الاوفرلود تلامساته لمنع القدرة من الوصول الى المحرك .

• فى حالة التيار ثلاثى الطور يوجد ثلاثة تلامسات للاوفرلود

بإءىء المءرك :ستارءر STARTER

• هو مجموعة مكونة من الكونءاكءور والافرلود مءصلين معا كما فى الشكل .

• اى بإءىء المءرك = كونءاكءور + اوفرلود

ءائرة ءءكم فى بإءىء حركة المءرك :

مكوناء ءائرة :

اولا : الكونءاكءور M وىءوى على :

ءائرة ءءكم وبها :

• المءف M

• وءلامساءء المساءءة Ma

ءائرة القءرة وبها :

• ءلاثة ءلامساءء رءىسية M

ثانيا : الاوفرلود OL ويحتوى على

دائرة القدرة بها

• ثلاثة تلامسات مزودة بعناصر حرارية OL

دائرة التحكم بها

• تلامس مساعد OL

طريقة عمل الدائرة :

• فى دائرة التحكم : عند الضغط على الزر الضاغط (بدء) تصل القدرة الى ملف الكونتاكتور فيعمل ويوصل تلامساته M بدائرة القدرة .

• التلامسات M تغذى المحرك بالقدرة خلال تلامسات الاوفرلود OL والمزودة بعناصر حرارية .

• فى نفس الوقت يوصل التلامس المساعد Ma بحيث عند ازالة الضغط من على زر البدء تظل التغذية واصلة الى الملف . (تسمى هذه العملية بالمسك او الحفاظ على الحالة) .

- يستمر المحرك فى الدوران حتى الضغط على الزر الضاغط (ايقاف) ما لم يحدث حالة زيادة فى الحمل .
- عند حدوث زيادة فى الحمل تفصل تلامسات الاوفرلود المزودة بعناصر حرارية وتمنع التغذية عن المحرك .
- نتيجة لذلك يفصل ايضا التلامس المساعد للاوفرلود OL بدائرة التحكم ويمنع التغذية عن الملف .
- منع التغذية عن الملف امر ضرورى لمنع المحرك من الدوران اتوماتيكيا عندما يبرد العنصر الحرارى بالاوفرلود .

والله التوفيق