


دليلك المبسط  
لتنصيب و استخدام برنامج



للكهرباء والإلكترونيات والدوائر الرقمية

فكرة واعداد

د/ السيد سليمان أحمد سعيد - م/ عبد الله بن عبد العزيز الحمام

الطالب: فهد صفوق رويح

الكلية التقنية - الأحساء

1426هـ

همسة إلى ضمير كل مسلم

طاعة الله هي الهدف والغاية


والعمل هو فقط الوسيلة لتأكيد حسن

تلك الطاعة والعبادة


وما ارتبط ازدهار هذه الأمة إلا بطاعة أهلها لله تعالى

## خطوات تنصيب البرنامج

### تحديد موقع مصدر البرنامج Ewb5.12 المراد تنصيبه




### استعراض ملفات برنامج التنصيب واختيار SETUP لبدء تنصيب البرنامج على الحاسب




بعد الضغط مرتين متتاليتين على الملف **SETUP** نحصل على التالي:


# Setup **Electronics Workbench V5.12**




اضغط Next



اضغط Next



Next اضغط




Finish اضغط




**اضغط Finish واستمتع بعد ذلك باستخدام البرنامج**


**بدء تشغيل البرنامج من قائمة البرامج (ذلك بعد انها التنصيب)**




## صفحة البدء للبرنامج



## القوائم الرئيسية




## شريط الأدوات




## الخطوات الأساسية لعمل دائرة مبسطة

1- تحديد المجموعة المحتوية على العنصر (أسماء المجموعات كلها بالرسم التالي): ثم الضغط مره واحدة عليها للبدء




2- تحديد العنصر

وسحبه من القائمة بالماوس ( ضغط على العنصر مع الاستمرار حتى تضعها في المكان المناسب)




3- نبدأ بتوصيل الدائرة وذلك بالوقوف بالماوس عند طرف أي المكونات أو الأجهزة حتى نرى دائرة صغيرة كما بالشكل التالي على سبيل المثال، نستمر في الضغط على الماوس إلى أن تصل إلى طرف المكون أو الجهاز الأخر




مثال لدائرة تم توصيلها:

4- بدء التشغيل وملاحظة القراءات (النتائج) كما بالشكل التالي: يجب التأكد من صحة قراءات الفولميتر (V) و الاميتر (A)







## قائمة المكونات الالكترونية وأجهزة القياس




## وفيما يلي عرض لمحتويات كل قائمة



## قائمة الدايمود بأنواعها المختلفة



## قائمة الترانزستور بأنواعها المختلفة



## دوائر تناظرية



## دوائر رقمية



## الدوائر الرقمية المفصلة



## دوائر مختلطة



## البوابات المنطقية المنفصلة كل على حده



## قائمة أجهزة القياس ووسائل البيان







## قائمة أدوات التحكم في الدوائر والأنظمة الإلكترونية



## قائمة أدوات إضافية (أحمال – ملفات تخزين وأدوات مساعدة لتنفيذ الدوائر)




## قائمة أجهزة القياس




## مثال لعمل دائرة مبسطة والتعرف على استخدام القوائم

دائرة مبسطة ومكونة من لمقاومة موصلة على التوالي مع المصدر ومزودة بفولتميتر لقياس الجهد و اميتر لقياس التيار.


**1- من قائمة المصادر Sources** نسحب بالماوس ارضي للدائرة ( ضغط على العنصر مع الاستمرار حتى تضعها في المكان المناسب في الصفحة ثم نكرر ذلك مع البطارية.




علما بأنه يمكن تغيير قيمة البطارية بالضغط عليها مرتين



2- من قائمة المكونات الأساسية **Basic** وبنفس الطريقة نسحب مقاومة وأيضا يمكن تغيير قيمة المقاومة طبعا بعد سحبها داخل الصفحة كما سبق مع البطارية




كما يمكن تغيير قيمة المقاومة أيضا بالضغط عليها مرتين




وأيضا يمكن تدوير أي عنصر (راسيا أو أفقيا) بالضغط على كلا من CTRL والحرف R معا من لوحة المفاتيح

3- من قائمة الأجهزة وأدوات البيان **Indicators** وبنفس الطريقة نسحب فولتمتر وأميتر كما هو مبين بالشكل




وأيضاً يمكن تدوير أي الأجهزة (راسياً أو أفقياً) بالضغط على كلاً من CTRL والحرف R معاً من لوحة المفاتيح. وبذلك تحصل الوضع المناسب لكل من المكونات والأجهزة في الدائرة.


4- **نبدأ بتوصيل الدائرة** وذلك كما سبق في الخطوات الأساسية بالوقوف بالماوس عند طرف أي المكونات أو الأجهزة حتى نرى دائرة صغيرة كما بالشكل التالي على سبيل المثال، نستمر في الضغط على الماوس إلى أن تصل إلى طرف العنصر أو الجهاز الآخر




5- الآن يمكنك توصيل الدائرة لتحصل على الشكل التالي:




6- اضغط على مفتاح التشغيل لتحصل على قيم الجهد والتيار للدائرة.



# الآن إلي تفاصيل أكثر في استخدام المكونات الالكترونية




74xx




## 1- طريقة سحب الدوائر الرقمية


اضغط على المجموعة المطلوبة **Digit** ثم المجموعة التالية **74xx** ومن ثم رقم IC المطلوب مثال ذلك استخدام الدائرة 7408




7408



4xxx





مثال آخر لاستخدام الدائرة 4002




4002




## دوائر كهربية والكترونية داخل البرنامج يمكنك الاستفادة منها مع الأسهم يمكنك الوصول إلى أمثلة البرنامج




## فتح وتشغيل امثلة لدوائر جاهزة من البرنامج




## المثال المفتوح




أمثله أخرى للدوائر البسيطة الموجودة ضمن أمثلة البرنامج  
 مثال آخر - مولد نبضات باستخدام العواكس Inverters



## (دائرة مولد النبضات 555)



كما يمكن توسيع صورة الاوسيلسكوب بالضغط على مفتاح **Expand** لتحصل علي



وفيه العديد من مفاتيح التحكم كالفعلية تماما

نسخ الدوائر من برنامج Ewb ولصقها مباشرة إلى الورد  
أيضا يمكن اخذ ما ترغب من الرسم بالبرنامج إلى الورد

## Electronics Workbench


Edit Circuit Analysis Wind

Cut	Ctrl+X
Copy	Ctrl+C
Paste	Ctrl+V
Delete	Del
Select All	Ctrl+A


Copy as Bitmap  
Show Clipboard

بعد ذلك يتحول سهم الماوس هكذا + ومن ثم  
حدد الشكل المطلوب

اذهب لصفحة الورد ستجد **لصق أو Paste**  
**نشطة فقط اضغط عليها او من لوحة المفاتيح**  
**CTRL V** معا - قم بلصق الشكل



## مثال لدائرة الكترونية تعمل كالخطاط حين يكتب لوحته لكن بإضاءة الدايد المشع LEDs



تم تصميم هذه الدائرة لتشغيل اللوحة التالية للكافية



مثال آخر لنفس الدائرة الالكترونية السابقة



أملين لكم الفائدة بإذن الله  
انتظروا قريبا بمشيئة الله تعالى دليلاً أكثر تفصيلاً... نسألكم خالص الدعاء  
فريق العمل